



**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION,
DE SERVICE ET D'ENTRETIEN**

**ANNEXE POUR LES APPAREILS ESTAMPILLÉS CE ATEX
CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2014/34/UE:**

SOUPAPE DE DÉCHARGE Ex

Le contenu de cette annexe vient compléter l'information du manuel d'instructions. Il est important que vous preniez en permanence en considération les instructions reprises dans cette annexe pour les équipements estampillés selon la directive 2014/34/UE.

Cette annexe sera complétée, s'il y a lieu, par les certificats des composants qui font partie de l'ensemble (par exemple: joints, ...)



Manuel Original

10.207.30.01FR

(A) 2022/11

Déclaration de Conformité UE ATEX 2014/34/EU

Nous,

INOXPA, S.A.U.

Telers, 60
17820 – Banyoles (Girona)

Déclare par la présente, sous notre seule responsabilité que la machine

SOUPAPE

Modèle

DE DÉCHARGE

Du numéro de série **IXXXXXXXXXX** à **IXXXXXXXXXX** ⁽¹⁾

Sont conformes aux exigences essentielles de Santé et de Sécurité de la Directive ATEX 2014/34/EU et s'adaptent aux normes harmonisées:

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
EN 1127-1:2019
EN 13237:2012
EN 15198:2007

Cette Déclaration de Conformité couvre les équipements portant le marquage ATEX suivant:




II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb
II 2D Ex h IIIB T85 °C...T200°C Db

La documentation technique référencée 019074/18 est conservée auprès de l'Organisme notifié INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS), Parc Technologique Alata BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte, France. Référence num. 0080.

Signé par et au nom de:

INOXPA, S.A.U.



David Reyero Brunet
Responsable Bureau Technique
Banyoles, 2022

⁽¹⁾ le numéro de série peut être précédé d'une barre oblique et un ou deux caractères alphanumériques

1. Sécurité

1.1. MANUEL D'INSTRUCTIONS

1.2. INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

1.3. SÉCURITÉ

1.3.1. Symboles d'avertissement



Danger ! Indications importantes pour la protection contre les explosions

1.4. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1.4.1. Pendant l'installation

Pour diminuer le danger dû à l'électricité statique, il faut relier à la terre l'ensemble pour assurer une continuité électrique entre la tuyauterie et les soupapes

1.4.2. Pendant le fonctionnement

Les valeurs limites des conditions de travail en atmosphères explosives ne doivent pas être dépassées.

La soupape a été choisi en fonction des conditions de travail précisées par l'utilisateur. INOXPA ne saurait être tenu pour responsable des dommages qui pourraient être occasionnés par l'utilisation de la soupape dans des conditions autres que celles spécifiées lors de la commande

1.4.3. Pendant l'entretien



Danger ! Indications importantes pour la protection contre les explosions

Il se peut que lors du démontage du soupape, se produise une atmosphère explosive; vous devrez donc établir des autorisations de travail en toute sécurité et ces tâches ne devront être traitées que par un personnel qualifié ou formé à cet effet

1.4.4. Conformément aux instructions

Tout non-respect des instructions pourrait générer un risque pour les opérateurs, l'environnement, la machine et les installations, et pourrait entraîner la perte du droit à réclamer des dommages et intérêts. Ce non-respect pourrait comporter les risques suivants (en plus de ceux déjà cités dans le manuel) :

- Génération d'atmosphères explosives et risque d'explosion.

1.5. GARANTIE

Toute garantie sera immédiatement annulée et de plein droit, de plus nous devons être indemnisés pour toute plainte de responsabilité civile présentée par des tiers si (en plus des conditions déjà citées dans le manuel) :

- Le matériel a été mal utilisé ou n'a pas été utilisé selon les conditions de travail de la zone classée, travaillant dans une autre zone classée, dans des conditions de température ou de pression et/ou de substance différentes.

2. Table des matières

Vous devez prendre en considération les indications contenues dans ces paragraphes, de façon parallèle au manuel du soupape.

1. Sécurité	
1.1. Manuel d'instructions	3
1.2. Instructions pour la mise en service	3
1.3. Sécurité	3
1.4. Consignes générales de sécurité	3
1.5. Garantie	4
2. Table des matières	
3. Réception et installation	
3.1. Vérifier le colis	6
3.2. Livraison et déballage	6
3.3. Identification	6
3.4. Emplacement	7
3.5. Sens du fluide	7
3.6. Position de la soupape de décharge	7
3.7. Montage	7
3.8. Vérification et contrôle	8
3.9. Soudure	8
4. Mise en service	
4.1. Utilisation de la soupape de décharge	9
4.2. Mise en service	9
4.3. Fonctionnement	9
4.4. Tarage de la soupape	9
5. Incidents de fonctionnement: Causes et solutions	
6. Entretien	
6.1. Généralités	11
6.2. Entretien	11
6.3. Nettoyage	12
7. Montage et démontage	
7.1. Démontage/Montage du soupape de décharge Fig.: 74700	13
7.2. Démontage/Montage du soupape de décharge Fig.: 74700M	14
7.3. Démontage/montage du soupape de décharge avec siège PTFE	15
7.4. Démontage/Montage du soupape de décharge Fig.: 74700M avec siège PTFE	16
8. Caractéristiques techniques	
8.1. Position de la soupape de décharge	18
8.2. Section et nomenclature des pièces	19

3. Réception et installation

3.1. VÉRIFIER LE COLIS REÇU

Veillez à vérifier que la soupape reçu est adapté aux conditions de travail dans la zone classée et selon les conditions prévues lors de la commande

3.2. LIVRAISON ET DÉBALLAGE

3.2.1. Livraison

3.2.2. Déballage

3.3. IDENTIFICATION.

Dans le cas des soupapes ATEX, on identifiera pour complément:



II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb

II 2D Ex h IIIB T85°C...T200 °C Db

La classe de température et la température maximale de surface dépendent de la température du produit à agiter et de la température ambiante.

Classe de température pour atmosphères gazeuses explosives

Classe de température	Température du produit (en cours de traitement ou de nettoyage)	Température ambiante
T6	≤ 60 °C	-20 °C to +40 °C
T5	≤ 75 °C	
T4	≤ 110 °C	
T3	≤ 140 °C	

Température de surface maximale pour les atmosphères de poussières explosives

Température de surface maximale	Température du produit (en cours de traitement ou de nettoyage)	Température ambiante
T85 °C	≤ 85 °C	-20 °C to +40 °C
T100 °C	≤ 100 °C	
T125 °C	≤ 125 °C	
T200 °C	≤ 200 °C	

3.4. EMBLACEMENT

3.5. SENS DU FLUIDE

3.6. POSITION DU SOUPAPE DE DÉCHARGE

3.7. MONTAGE

Pour diminuer le danger dû à l'électricité statique, il faut relier à la terre l'ensemble pour assurer une continuité électrique entre la tuyauterie et les soupapes

3.8. VÉRIFICATION ET CONTRÔLE

3.9. SOUDURE

Il convient d'établir des autorisations de travail en toute sécurité pour tout travail de soudure dans une atmosphère potentiellement explosive. Nous vous conseillons de réaliser ce type de travaux en atmosphères non répertoriées (l'emplacement du soupape au moment de la manipulation doit être libre de toute atmosphère explosive)

3.9.1. Soupape de décharge souder / souder. Fig. 74700.

4. Mise en service

4.1. UTILISATIONS DU SOUPAPE

4.2. MISE EN SERVICE

Veillez à vérifier que la soupape reçue est adaptée aux conditions de travail dans la zone classée et selon les conditions prévues lors de la commande

Assurer une continuité électrique entre le soupape et l'installation et relier l'installation à la terre

4.3. FONCTIONNEMENT

Ne pas modifier les paramètres de fonctionnement pour lesquels la soupape a été conçu sans l'autorisation écrite de INOXPA

La soupape a été sélectionné pour des conditions de travail bien particulières en atmosphères potentiellement explosives. Ces choix ont été faits au moment de la commande. INOXPA ne saurait être tenu pour responsable des dommages qui pourraient se produire si l'information fournie par l'acheteur est incomplète ou incorrecte (nature du liquide, viscosité, classification de la zone à risque explosif potentiel, gaz émis sous l'effet de cette atmosphère potentiellement explosive...)

4.4. TARAGE DU SOUPAPE

6. Entretien

6.1. GÉNÉRALITÉS

Le montage et le démontage des soupapes ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié en prenant en considération le besoin de disposer d'autorisation de travail en présence d'atmosphères potentiellement explosives

6.2. ENTRETIEN

6.2.1. Entretien des joints

6.2.2. Stockage

6.2.3. Pièces de rechange

En commandant des pièces de rechange d'une soupape pour travailler en zone classée, veuillez à indiquer explicitement sur le bon de commande que ces pièces sont destinées à une soupape pour travailler en zone ATEX, ainsi que les caractéristiques de cette zone.

Si vous ne procédez pas de cette façon, INOXPA ne saurait être tenu pour responsable du fait que la soupape fonctionne avec des pièces non adaptées à la zone classée où il se trouve installé.

6.3. NETTOYAGE

Avant de débiter le démontage et le montage, veuillez à prendre en compte la présence ou la possible formation d'atmosphères potentiellement explosives

7. Montage et démontage

Le montage et le démontage des soupapes ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié en prenant en considération le besoin de disposer d'autorisation de travail en présence d'atmosphères potentiellement explosives

7.1. DÉMONTAGE / MONTAGE DU SOUPAPE DE DÉCHARGE FIG.: 74700

7.2. DÉMONTAGE / MONTAGE DU SOUPAPE DE DÉCHARGE FIG.: 74700M

7.3. DÉMONTAGE / MONTAGE DU SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC SIÈGE PTFE

7.4. DÉMONTAGE / MONTAGE DU SOUPAPE DE DÉCHARGE FIG.: 74700M AVEC SIÈGE PTFE

8. Caractéristiques techniques

Écart de températures. Voir section 3.3.

8.1. DIMENSIONS SOUPE DE DÉCHARGE

8.2. SECTION ET NOMENCLATURE DES PIÈCES